



DIAGRAMME PERTE DE CHARGE

Soupapes d'amenée d'air en métal avec piquage et vis de réglage
 ZVMR


ZVMR 100



ZVMR 125



ZVMR 150 / 160



ZVMR 200

